




אישור קונסטרוקציה

תאריך: 14.01.2022

| | |
|------|------|
| גוש | 6411 |
| חלקה | 505 |

| | |
|------|---------------|
| מקום | הוד השרון |
| מבנה | בית ספר נחשון |



| | |
|---|---|
| 1 | ביקרתי באתר בתאריך 14.01.2022 והנני מאשר כי המבנה יכול לשאת את המיתקן הסולארי (עד 700 קילוואט) , ושהמתקן יציב , וכן כל כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה. |
| 2 | יש לציין שיש לערוך בדיקה הנדסית תקופתית אחת לשנה לפחות , ולערוך ביקורת לתחזוקת המערכת כולל כל המחברים והעוגנים , וזאת בהתאם לדרישות התקן . |

אישור זה אינו מסיר כל אחריות מהקבלן המבצע /המתקין

סאמר הנדסה אזרחית
מ.נ. 75388

בכבוד רב,
מהנדס סאמר נאמנה